

令和元年度尾道市通学路交通安全プログラム安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和2年3月31日現在

番号	通し番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー案	R01の対策状況	関係機関	実施時期	
H30	1	6	久保小学校	観音寺向峠線	防地町(西国寺裏参道バス停から久保中までの市道)	道路が狭隘で交通量も多く、歩道も部分的にしかなく危険。	◇張り出し歩道の設置	【尾道市(土木課)】 ◇調査中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R02～予定
H30	2	264	久保小学校	新地防地線	防地口交差点からデシリヤマザキ(村上商店)前	張り出しの歩道が少なく、児童・生徒の登下校時に、自転車、自動車の通行量が多く危険。	◇スクールゾーンの設定 ◇カラー舗装	【尾道警察署】 ◇横断歩道の移設(R01対策済み) 【尾道市(まちづくり推進課)】 ◇交差点までの河川付け替え工事終了(R01対策済み) ◇交差点までの道路改良予定(R02、04) ◇防地に向けて、引き続き改良事業を推進 【小学校】 ◇交通安全指導の実施	尾道警察署 尾道市(まちづくり推進課)	H30～R04予定
H30	3	292	山波小学校	国道2号線	山波町680-3付近の交差点(信号機・横断歩道有)	溜まりとなる横断歩道先の側溝に蓋もなく、周辺の側溝蓋も滑りやすく危険。	◇児童の落下を防止するため、滑りにくいグレーチングなどの設置	【東部建設事務所】 ◇水路部分を蓋掛けし、注意喚起ポールを設置 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R01実施済み
H30	4	293	山波小学校	山波49号線	山波町西瀬戸自動車道の尾道6隧道	隧道内の照明が薄暗いため危険。	◇照明機器の全点灯	【尾道市(総務課)】 ◇点灯時刻の調整 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(総務課)	R01実施済み
H30	5	294	山波小学校	山波23号線	山波町2460の丹波稲荷神社北	学校方向に渡るための横断歩道が消えており見通しも悪く危険。	◇横断歩道の引き直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道の引き直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	R01実施済み
H30	6	53	日比崎小学校	日比崎線	日比崎町25番地先(日比崎中から山の神池の間)	山道であるが、道路が狭く、転落防止柵もないため危険。	◇拡幅、歩道の設置	【尾道市(土木課)】 ◇中学校以北は道路改良し、供用開始済み(R01対策済み) ◇中学校正門南側に向けて、引き続き改良事業を推進 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	事業推進中
H30	7	57	日比崎小学校	国道2号	新浜一丁目から祇園橋まで	交通量が多いが、歩道も狭く(無い箇所もあり)危険。	◇歩道等の整備による安全確保	【東部建設事務所】 ◇用地補償完了 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
H30	8	265	三成小学校	国道184号	美ノ郷町三成1132-1地先	歩道橋の傷みがひどく、事故の危険性を感じている保護者が多い。	歩道橋 ◇強度の確認 ◇腐食部分の修繕 ◇滑り止めの付け替え	【東部建設事務所】 ◇歩道橋補修調査中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	補修対策検討中
H30	9	267	三成小学校	三成白江線外2路線	「ゾーン30」指定範囲	国道184号の抜け道としてスピードを出した車が通行するため、事故の発生が懸念される。	◇カラー舗装の施工 ◇注意喚起の標示	【尾道市(土木課)】 ◇三城北交差点(JA尾道北支店)から三美園口交差点まで、交差点で切り替えて片側カラー舗装の施工 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(土木課)	R01実施済み
H30	10	237	美木原小学校	県道尾道三原線	美ノ郷町本郷604番地付近(美木原小学校付近)	交通量が多く、スピードを緩めない車も多い。境界ブロックによる歩車道分離はできているが、登校時には中学生・高校生の自転車も行き交い、混雑して危険。	◇ガードパイプの設置(学校側)	【東部建設事務所】 ◇正門側の交差点間に視線誘導施設の設置 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R01実施済み
H30	11	90	高須小学校	東新涯線	高須町765-3地先市道	歩車道の分離がなく危険。	◇歩道の設置 ◇横断歩道の設置	【尾道市(土木課)】 ◇踏切部分からの改良事業(歩道設置、車道舗装)で対応する 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R01実施済み
H30	12	289	高須小学校	高須58号線	高須町3560-2付近	隣地の雑草が伸びているため、高低差(約1m)が気付きにくく、転落し怪我をするという事例が毎年起きており危険。	◇ガードパイプの設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇地権者同意をもってガードパイプ設置を検討 【小学校】 ◇同意回答保留中	尾道市(維持修繕課)	高須小回答待ち
H30	13	296	高須小学校	山波高須線	高須町820地先	水路に蓋のない箇所があり、転落したこともあり危険。	◇児童の落下を防止するため、滑りにくいグレーチングなどの設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇グレーチングは、隣地との高低差が基準値以下のため設置できない 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
H30	14	97	西藤小学校	西藤8号線	西藤町1810-1地先から北方向市道	路側線はあるが、歩車分離が十分でないため危険。	◇カラー舗装の施工	【尾道市(土木課)】 ◇カラー舗装の施工 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R01実施済み
H30	15	100	西藤小学校	兵庫割石線 県道福山尾道線	西藤町1028番地付近 四差路	路側線もなく危険。	◇カラー舗装の施工	【東部建設事務所】 ◇歩道敷延長部分にカラー舗装の施工 ⇒ 市事業で対応(R01対策済み) 【尾道警察署】 ◇道路幅員を狭めることは好ましくない ⇒ 横断歩道「止まれ」標示の引き直し(R01対策済み) 【尾道市(土木課)】 ◇交差点へカラー舗装の施工、注意喚起標示(R01対策済み) ◇通学路変更後の通学路接続箇所への歩道整備を検討する 【小学校】 ◇通学路変更 ◇交通安全指導の徹底	広島県 尾道警察署 尾道市(土木課)	事業推進中
H30	16	102	西藤小学校	大町線、割石宇根線	西藤町(西藤小から西藤保育所の間)	路側線はあるが、車道幅員が狭いため危険。	◇カラー舗装の施工	【尾道市(土木課)】 ◇カラー舗装の施工 ◇「通学路」の標示 ◇水路の蓋掛け 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R01実施済み
H30	17	271	西藤小学校	国道2号(松永バイパス側道)	西藤町下西西藤インター付近(シモハナ物流付近)	バイパス側道を横断して登校するが、交通量が多く危険。	◇通学路喚起の標示や看板設置	【東部建設事務所】 ◇「歩行者注意」の標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R01実施済み
H30	18	272	西藤小学校	県道福山尾道線	西藤町378番地付近	歩道が狭い上に、交通量が多いため危険。	◇水路へのグレーチングと道路改良	【東部建設事務所】 ◇注意喚起ポールの設置(R01対策済み) ◇対策検討中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	検討中
H30	19	246	浦崎小学校	県道戸崎下組線	浦崎町3905-19地先から4104番地付近	車両がスピードを出して行き交うが、路側帯を示す白線がなく、歩道が明確でない。また、交差点に横断歩道がない。	◇警戒標識、表示等の設置	【東部建設事務所】 ◇路側帯の白線を一部引き直し(複数年度で実施)予定 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R01～複数年度に分けて実施予定
H30	20	275	浦崎小学校	県道草深古市松永線	浦崎町1000番地先	多数の通勤車両が速度を落とさず走行するため危険。	◇「学童注意」または「通学路」の路上標示 ◇歩道の設置	【東部建設事務所】 ◇「減速」の標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R01実施済み
H30	21	276	浦崎小学校	県道草深古市松永線	浦崎町1748番地付近(元吉岡ストア付近)	道路幅が狭く、退避スペースを兼ねた駐車場が歩道と重複しており危険。	◇ガードレール設置または歩道部分のカラー標示	【東部建設事務所】 ◇水路上の歩道設置者と管理者は不明 ◇占用許可の取り下げの話もあり、その状況を見ながら検討する 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	検討中
H30	22	277	浦崎小学校	県道草深古市松永線	浦崎町1572-4番地(元檀上被服店の車道)	道路幅が狭く見通しの悪い緩やかなカーブを、多数の通勤車両が速度を落とさず走行するため危険。	◇「学童注意」または「通学路」の路上標示	【東部建設事務所】 ◇カーブミラーの角度調整 ◇「減速」の標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R01実施済み

令和元年度尾道市通学路交通安全プログラム安全対策箇所一覧表

番号	通し番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー案	R01の対策状況	関係機関	実施時期
H30	23	278	浦崎小学校	県道草深古市松永線 浦崎町1513-3番地の東(急カーブ地点)	見通しの悪い急カーブ地点を、多数の通勤車両が速度を落とさず走行するため危険。	◇「学童注意」または「通学路」の路上標示 ◇溝蓋の設置	【東部建設事務所】 ◇「減速」の標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R01実施済み
H30	24	279	浦崎小学校	県道戸崎下組線 浦崎町2056番地の南	横断歩道及び車両停止線が消えかけており危険。	◇横断歩道及び車両停止線の引き直し	【福山西警察署】 ◇横断歩道、路面標示の引き直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	福山西警察署	R01実施済み
H30	25	280	浦崎小学校	県道戸崎下組線 浦崎町2725-1番地の北	横断歩道及び車両停止線が消えかけており危険。	◇横断歩道及び車両停止線の引き直し	【福山西警察署】 ◇横断歩道、路面標示の引き直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	福山西警察署	R01実施済み
H30	26	126	向東小学校	矢立古江浜線 向東町(向東農協(西)交差点)	幅員が狭く車両が停止すると歩行者のスペースがなくなる危険。	検討中	【尾道市(土木課)】 ◇対策方法を検討中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	検討中
H30	27	221	向東小学校	役場西谷線、大河原線 向東町8626-2(向東幼稚園と向東小学校が隣接する交差点)	通行量の多い状況の中、交通指導員が児童を横断させており、横断歩道の設置が必要。	◇歩道設置 ◇向東小学校前信号機を歩車分離式に変更済	【尾道警察署】 ◇通学路変更することで向東小学校前交差点を歩車分離式信号機に交換済み 【尾道市(土木課)】 ◇幅員拡幅工事済み(H30対策済み) ◇橋梁の架け替えと歩道の設置 【小学校】 ◇通学路変更し、交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R01実施済み
H30	28	287	御調中央小学校	長藪1号線 御調町市182-1地先(石田工業付近)	田んぼがあり、通学中に児童が転落したこともあり危険。	◇ガードレールの設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇防護柵は、隣地との高低差が基準値以下のため設置できない 【小学校】 ◇通学路変更はしない ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
H30	29	151	高見小学校	県道立花池田線(高見小エリア～向島中央小エリア) 東西橋交差点から	交通量が多いが、歩道もなく危険。	◇道路整備による安全確保	【東部建設事務所】 ◇改良事業継続中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	未定(事業)
H30	30	163	向島中央小学校	県道立花池田線(高見小エリア～向島中央小エリア) 東西橋交差点から	交通量が多いが、歩道もなく危険。	◇道路整備による安全確保	【東部建設事務所】 ◇改良事業継続中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	未定(事業)
H30	31	198	因北小学校	獅子池線 因島中庄町3306-1地先から3294-7地先までの間	道路沿いの水路に防護柵がなく危険。	地元と協議をしているが、幅員確保に課題があり、設置は難しい状況	【尾道市(因島総合支所施設管理課)】 ◇幅員確保について地元協議中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(因島総合支所施設管理課)	経過観察中
H30	32	199	因北小学校	国道317号 因島中庄町3306-1地先横断歩道前	交通量が多いが、片側にしか歩道がなく危険。	◇歩道等の整備による安全確保 ◇横断歩道のたまり場設置、通学路等の標示	【東部建設事務所】 ◇路面標示検討中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	未定(事業)
H30	33	200	因北小学校	国道317号 因島中庄町(青影バイパス)	交通量が多いが、歩道もなく危険。	◇新トンネルの整備による安全確保	【東部建設事務所】 ◇新青影トンネル事業推進中 【尾道市(学校経営企画課)】 ◇路線バスを利用した通学に転換した(H30対策済み)	広島県 尾道市教育委員会	別対策
H30	34	261	因北小学校	国道317号 因島大浜町542-1地先(因島大橋下)	坂道を越えた先にバス停があり見通しが悪く、速度超過の車が多く危険。	◇大橋下の南北側に速度抑制標示	【東部建設事務所】 ◇路面ドット線の標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R01実施済み
H30	35	284	因北小学校	県道中庄重井線 因島中庄町3690-1地先	歩道にガードレールがなく危険。	◇ガードレールの設置	【東部建設事務所】 ◇ガードレール設置は困難 ◇路面ドット線の標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R01実施済み
H30	36	285	因北小学校	国道317号 因島大浜町1964番地付近(大浜バス停)	大浜バス停の待合い場所が狭く危険。	◇ガードパイプの設置	【東部建設事務所】 ◇待機ゾーンのカラー化 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R01実施済み
H30	37	286	因北小学校	前新開線 因島中庄町3182-2地先	停止線手前からの視界が狭いため危険。	◇停止線手前の路面に徐行の標示 ◇カーブミラー設置	【尾道市(因島総合支所市民生活課)】 ◇「減速」の標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(因島総合支所市民生活課)	R01実施済み
H30	38	203	重井小学校	県道西浦三庄田熊線 因島重井町2833番地	歩道が狭いため危険。	◇歩道の拡幅	【東部建設事務所】 ◇用地買収継続中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
H30	39	255	重井小学校	青木沖新開・青木線 因島重井町3391番地付近(文化橋横断歩道)	橋を挟んで三差路と五差路となっており登校時間と通勤時間が重なり危険。登校時児童が交通事故にあう。	◇橋の横に側道設置、あるいは信号機設置 ◇歩道と車道の分離	【尾道市(因島総合支所市民生活課)】 ◇水路側にガードパイプを設置(H29対策済み) ◇再立会により路面標示の必要なし 【小学校】 ◇通学路変更 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(因島総合支所市民生活課)	交通安全指導の徹底

令和元年度尾道市通学路交通安全プログラム安全対策箇所一覧表

番号	通し番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策メニュー案	R01の対策状況	関係機関	実施時期	
R01	1	297	吉和小学校	手崎線	手崎町6-8付近 (西川製パン所付近)	カーミラーが特に寒い日は曇って見えないため危険。	◇曇り止めカーミラーに取り換え、または曇り止め塗付	【尾道市(維持修繕課)】 ◇鏡体クリーニング実施 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R01実施済み
R01	2	298	高須小学校	高須58号線	高須町3493番地先(高須小学校南門から太陽光発電パネル間)	道路から地面までの距離、斜面のことを考えると、児童が足を踏み外した場合、谷へ転げ落ちることが考えられる。太陽光発電パネル設置者へのフェンス設置要望もあり。	◇フェンスやブロックの設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇防護柵は、隣地との高低差が基準値以下のため、設置できない 【尾道市(学校経営企画課)】 ◇所有者、事業者、所管の資源エネルギー庁へ、法令に基づく柵設置への働きかけをする ⇒ パネル設置者により柵設置 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課、学校経営企画課)	別対策 交通安全指導の徹底
R01	3	299	高須小学校	高須78号線	高須町349番地付近	通学路下法面に長石があり崩れそう危険。	◇道路の修繕	【尾道市(維持修繕課)】 ◇緊急対応をする状態にはない ⇒ 別事業で撤去済み(R01対策済み) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	別対策
R01	4	300	高須小学校	高須75号線	高須町1845番地付近 (今宮消防屯所付近)	道路の劣化及び段差があり危険。	◇道路段差やひび割れの解消	【尾道市(維持修繕課)】 ◇舗装の修繕 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R02実施予定
R01	5	301	西藤小学校	西藤66号線	西藤町1810地先	前年度に柳井橋に標示してもらったが、朝夕抜け道となっており、スピードを出す車が多いので危険。	◇児童注意の標示	【尾道市(土木課)】 ◇「通学路」の標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R01実施済み
R01	6	302	向東小学校	矢立古江浜線	向島町8925番地3から8955番地2付近まで	外側線表示が消えかけており危険。	◇外側線の引き直し	【尾道市(維持修繕課)】 ◇合同点検の結果による 【小学校】 ◇合同立会調整中 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	合同点検の結果による
R01	7	303	向島中央小学校	国道317号	向島町5557番地40先	陸橋が老朽化し、複数穴が開いたりタイルがはげたりしており危険。	◇陸橋の補修、またはJA前横断歩道に歩行者用信号機の設置	【東部建設事務所】 ◇歩道橋路面の応急的改修(R01対策済み) 【尾道警察署】 ◇信号機設置は困難 【小学校】 ◇修繕中は一時的に通学路変更する ◇交通安全指導の徹底	広島県 尾道警察署	補修対策検討中
R01	8	304	向島中央小学校	県道向島循環線	向島町富浜24番地1地先(兼吉交差点)	横断歩道及び車両停止線が消えかけており危険。	◇横断歩道の引き直し	【東部建設事務所】 ◇注意喚起ボールの交換 【尾道警察署】 ◇横断歩道の引き直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県 尾道警察署	R01実施済み
R01	9	305	因島南小学校	寺西・桶後線	因島田熊町558番地先	学校統合に際し、ブロック塀に設置した通学路看板の、所有者によるブロック塀撤去に伴う代替のため。	◇「通学路」の標示	【尾道市(因島総合支所市民生活課)】 ◇ブロック塀への通学路看板撤去の替わりとして「通学路」の標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(因島総合支所市民生活課)	R01実施済み
R01	10	306	瀬戸田小学校	福田中央線	瀬戸田町福田732番地先	通勤時間帯はかなりのスピードで通行しており、なおかつ見通しも悪く危険。	◇横断歩道の設置	【尾道警察署】 ◇横断歩道の設置 【尾道市(瀬戸田支所住民福祉課)】 ◇交通安全灯の設置 ◇交差点の道路標示改良及び歩行者溜まりの設置 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(瀬戸田支所住民福祉課)	R02実施予定
R01	11	307	西藤小学校	西藤51号線	西藤町432-2先から西藤町(東西八幡神社西交差点)付近	道幅が狭く、特に登校時に松永方面からの抜け道として利用する車が多く危険。	◇「通学路」「児童注意」等標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇交差点付近に「通学路」の標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R01実施済み