

## 1 耐震化事業の趣旨

学校施設は、児童生徒等が一日の大半を過ごす学習や生活の場であり、非常災害時には地域住民の応急避難場所としての役割を果たすことから、その安全性の確保は極めて重要です。

学校施設の耐震化は、国を挙げての急務とされており、一刻も早く完了するよう積極的に取り組んでいく必要があります。

尾道市教育委員会は、自らが管理する市立小中学校、幼稚園及び高等学校の耐震化状況について、広く情報を発信し、いつ起こるかわからない大規模地震に備えて、厳しい財政状況ではありますが、安心・安全の学校づくりの視点から財源の確保に努め、耐震化の取り組みを一層進めています。

## 2 学校施設の耐震化率

令和4年4月1日現在

|      | 全校数 | 全棟数<br>A | 新耐震基準<br>B | 耐震性有<br>C | 要改修<br>D | 要改修の内<br>未使用化<br>E | 耐震化率<br>(B+C)/(A-E) |
|------|-----|----------|------------|-----------|----------|--------------------|---------------------|
| 小学校  | 24  | 79       | 31         | 42        | 6        | 6                  | 100.0               |
| 中学校  | 16  | 60       | 29         | 31        | 0        | 0                  | 100.0               |
| 計    | 40  | 139      | 60         | 73        | 6        | 6                  | 100.0               |
| 幼稚園  | 3   | 4        | 4          | 0         | 0        | 0                  | 100.0               |
| 高等学校 | 1   | 2        | 1          | 1         | 0        | 0                  | 100.0               |
| 合計   | 44  | 145      | 65         | 74        | 6        | 6                  | 100.0               |

## 3 尾道市立小中学校、幼稚園及び高等学校の耐震化の状況・学校(園)別一覧

(非対象施設) 非木造施設：階数が二以下かつ延べ床面積200㎡以下 木造施設：階数が二以下かつ延べ床面積500㎡以下

<用語の解説>

- 「構造」欄に「R」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは、鉄骨造をいいます。「W」とあるのは木造をいいます。
- 「区分」欄に「旧基準」とあるのは新耐震基準施行(昭和56年6月)以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。
- (1) 「新基準」との表示のあるものは、耐震性がありますので、「区分」欄から右の各欄は、すべて「-」となっています。  
(2) 「旧基準」との表示のあるもののうち、改修済みのものについては、「改修済」と記載した上で、「改修年度」及び「改修後」の「Is値」及び「q値」(後述)をそれぞれの欄に掲げてあります。
- (1) 「第一次診断」は、個別の建物の耐震性能を簡略に評価する診断方法です。  
「第一次診断」を実施した年度並びに「Is値」(後述)をそれぞれの欄に掲げてあります。  
(2) 「第二次診断」は、個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法です。  
「第二次診断」を実施した「年度」並びに「Is値」及び「q値」(後述)をそれぞれの欄に掲げてあります。
- 「Is値」(構造耐震指標)は、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。
- 「q値」(保有水平耐力に係る指標)は、地震による水平方向の力に対して建物が対応する強さを表すもので、その値が大きいほどよく、1.0以上が目標値とされています。

## 尾道市内 小・中学校、幼稚園及び高等学校耐震化の状況

2/9

令和4年4月1日現在

| 学校(幼稚園)名 | 棟用途         | 棟        |         | 建築年月  | 構造 | 階数  | 面積<br>(㎡) | 区分  | 第一次診断 |      | 第二次診断 |                   | 改修<br>年度 | 改修後   |      | 備考   |
|----------|-------------|----------|---------|-------|----|-----|-----------|-----|-------|------|-------|-------------------|----------|-------|------|------|
|          |             | 番号       | 枝番      |       |    |     |           |     | 年度    | Is値  | 年度    | Is値               |          | Is値   | q値   |      |
|          |             |          |         |       |    |     |           |     |       |      |       |                   |          |       |      |      |
| 久保小学校    | 普通・特別・管理教室棟 | 1        | 1       | S8.1  | R  | 3   | 2,950     | 旧基準 | H15   | 0.31 | H27   | 0.39              |          |       |      | 未使用化 |
|          | 屋内運動場・教室棟   | 10       | 1.2     | S48.7 | R  | 2   | 957       | 旧基準 |       |      | H21   | 0.50              | H22      | 0.79  | 2.73 |      |
| 長江小学校    | 管理教室棟       | 1        | 1.2.3   | S41.3 | R  | 4   | 2,583     | 旧基準 | H15   | 0.21 | H27   | 0.20              |          |       |      | 未使用化 |
|          | 特別教室棟       | 1        | 4       | S42.3 | R  | 4   | 788       | 旧基準 | H15   | 0.14 | H27   | 0.08              |          |       |      | 未使用化 |
|          | 屋内運動場       | 4        |         | S52.6 | R  | 2   | 738       | 旧基準 |       |      | H22   | 0.05              | H24      | 0.84  | 1.55 |      |
| 土堂小学校    | 教室・便所棟      | 1        | 1.2.3   | S39.3 | R  | 3~4 | 1,123     | 旧基準 | H15   | 0.26 | H30   | 0.16              |          |       |      | 未使用化 |
|          | 管理教室棟       | 1        | 4       | S12.3 | R  | 3   | 1,240     | 旧基準 | H15   | 0.32 | H30   | 0.29              |          |       |      | 未使用化 |
|          | 教室棟         | 1        | 5       | S32.3 | R  | 3   | 242       | 旧基準 | H15   | 0.29 | H30   | 0.20              |          |       |      | 未使用化 |
|          | 屋内運動場       | 3        | 2       | S46.3 | S  | 2   | 526       | 旧基準 |       |      | H22   | 0.20              | H23      | 0.80  | 1.81 |      |
| 栗原小学校    | 教室棟         | 11       | 1.2     | S44.3 | R  | 4   | 1,967     | 旧基準 | H17   | 0.38 | H24   | 0.24              | H25      | 0.76  | 3.03 |      |
|          | 教室棟         | 11       | 3.4     | S46.3 | R  | 4   | 2,736     | 旧基準 | H17   | 0.37 | H24   | 0.38              | H26      | 0.76  | 3.07 |      |
|          | 特別教室棟       | 12       |         | S47.3 | R  | 4   | 2,165     | 旧基準 | H17   | 0.19 | H22   | 0.33              | H23      | 0.82  | 1.70 |      |
|          | 屋内運動場       | 16       |         | S52.3 | R  | 2   | 1,164     | 旧基準 |       |      | H22   | 0.42              | H24      | 0.84  | 1.55 |      |
| 吉和小学校    | 管理・特別教室棟    | 1        |         | S46.4 | R  | 3   | 1,920     | 旧基準 | H17   | 0.27 | H24   | 0.29              | H27      | 0.77  | 2.74 |      |
|          | 教室棟         | 2        | 1.2.3.4 | S45.3 | R  | 4   | 4,409     | 旧基準 | H17   | 0.29 | H24   | 0.25              | H26      | 0.751 | 3.14 |      |
|          | 屋内運動場       | 9        |         | S54.3 | R  | 2   | 945       | 旧基準 |       |      | H21   | 0.61              | H21      | 0.76  | 2.62 |      |
| 山波小学校    | 教室棟         | 12       | 1.2     | S49.8 | R  | 3   | 1,323     | 旧基準 | H16   | 0.23 | H23   | 0.69              | H28      | 0.86  | 1.40 |      |
|          | 教室棟         | 12       | 3       | S54.8 | R  | 4   | 1,233     | 旧基準 | H16   | 0.21 | H23   | Is値0.71<br>q値1.07 | -        | -     | -    |      |
|          | 管理教室棟       | 25       | 1       | H6.3  | R  | 3   | 2,687     | 新基準 | -     | -    | -     | -                 | -        | -     | -    |      |
|          | 屋内運動場       | 15       |         | S54.3 | R  | 1   | 726       | 旧基準 |       |      | H21   | 1.97              | -        | -     | -    |      |
| 日比崎小学校   | 普通・特別・管理教室棟 | 19<br>22 | 1       | H4.3  | R  | 4   | 4,380     | 新基準 | -     | -    | -     | -                 | -        | -     | -    |      |
|          | 普通教室棟       | 23       |         | H22.3 | S  | 2   | 957       | 新基準 | -     | -    | -     | -                 | -        | -     | -    |      |
|          | 屋内運動場       | 19       | 2       | H4.3  | R  | 1   | 882       | 新基準 | -     | -    | -     | -                 | -        | -     | -    |      |
| 三成小学校    | 特別教室棟       | 20       | 1       | S56.3 | R  | 2   | 901       | 旧基準 | H16   | 0.44 | H24   | Is値0.73<br>q値2.74 | -        | -     | -    |      |
|          | 管理教室棟       | 22       |         | H2.3  | R  | 3   | 2,488     | 新基準 | -     | -    | -     | -                 | -        | -     | -    |      |
|          | 屋内運動場       | 17       |         | S53.3 | R  | 1   | 725       | 旧基準 |       |      | H23   | 0.92              | H24      | 1.19  | 1.27 |      |







尾道市内 小・中学校、幼稚園及び高等学校耐震化の状況

令和4年4月1日現在

| 学校（幼稚園）名 | 棟用途         | 棟  |     | 建築年月   | 構造 | 階数 | 面積<br>(㎡) | 区分  | 第一次診断 |      | 第二次診断 |                   | 改修<br>年度 | 改修後  |      | 備考 |
|----------|-------------|----|-----|--------|----|----|-----------|-----|-------|------|-------|-------------------|----------|------|------|----|
|          |             | 番号 | 枝番  |        |    |    |           |     | 年度    | Is値  | 年度    | Is値               |          | Is値  | q値   |    |
|          |             |    |     |        |    |    |           |     |       |      |       |                   |          |      |      |    |
| 高西中学校    | 普通・特別・管理教室棟 | 1  | 1   | S55.8  | R  | 3  | 2,383     | 旧基準 | H17   | 0.55 | H24   | 0.50              | H28      | 0.75 | 1.62 |    |
|          | 特別教室棟       | 1  | 2   | S57.2  | R  | 3  | 507       | 旧基準 | H18   | 0.37 | H24   | Is値0.85<br>q値1.29 | —        | —    | —    |    |
|          | 技術教室棟       | 6  |     | S57.2  | R  | 1  | 234       | 旧基準 | H18   | 0.94 | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 教室棟         | 11 |     | H16.1  | S  | 2  | 560       | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 屋内運動場       | 5  |     | S56.3  | R  | 1  | 731       | 旧基準 | H17   | 0.66 | H22   | 0.64              | H24      | 0.82 | 1.29 |    |
| 百島中学校    | 校舎棟         | 7  |     | S62.3  | R  | 3  | 383       | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
| 浦崎中学校    | 普通・特別・管理教室棟 | 11 | 1   | H1.3   | R  | 3  | 2,660     | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 部室          | 12 |     | H1.3   | R  | 2  | 188       | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 屋内運動場       | 7  |     | S45.3  | S  | 2  | 774       | 旧基準 |       |      | H21   | 0.11              | H22      | 0.75 | 1.25 |    |
| 向東中学校    | 特別教室棟       | 1  | 1.2 | S42.11 | R  | 4  | 1,663     | 旧基準 |       |      | H27   | 0.18              | H29      | 0.76 | 2.70 |    |
|          | 教室棟（南館）     | 2  | 1.2 | S41.8  | R  | 3  | 1,329     | 旧基準 |       |      | H24   | 0.29              | H25      | 0.83 | 1.92 |    |
|          | 部室          | 15 |     | H3.3   | R  | 2  | 258       | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 給食室         | 16 |     | H23.2  | S  | 1  | 307       | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 屋内運動場       | 4  |     | S44.3  | S  | 2  | 918       | 旧基準 |       |      | H21   | 0.21              | H22      | 0.77 | 1.58 |    |
| 御調中学校    | 普通・特別・管理教室棟 | 1  | 1   | S45.3  | R  | 4  | 1,587     | 旧基準 |       |      | H8    | 0.59              | H10      | 0.77 | —    |    |
|          | 普通・特別教室棟    | 1  | 2   | S45.12 | R  | 4  | 2,405     | 旧基準 |       |      | H8    | 0.45              | H9       | 0.78 | —    |    |
|          | 特別教室棟       | 13 |     | H13.3  | R  | 2  | 881       | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 部室          | 11 |     | H6.3   | S  | 2  | 195       | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 屋内運動場       | 3  |     | S46.9  | S  | 2  | 954       | 旧基準 |       |      | H11   | 0.31              | H14      | 0.76 | 1.40 |    |
| 向島中学校    | 教室棟         | 1  | 1.2 | S39.8  | R  | 3  | 1,486     | 旧基準 | H15   | 0.16 | H22   | 0.32              | H23      | 0.77 | 2.70 |    |
|          | 普通・特別・管理教室棟 | 23 |     | R2.6   | R  | 2  | 1,872     | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 特別教室棟       | 17 |     | S58.1  | R  | 3  | 735       | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 特別教室棟       | 20 |     | H5.3   | R  | 3  | 727       | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 屋内運動場       | 21 |     | H17.2  | R  | 2  | 2,789     | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
| 因島南中学校   | 普通・特別・管理教室棟 | 1  |     | H22.2  | R  | 3  | 5,799     | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 部室          | 3  |     | H21.11 | R  | 2  | 285       | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
|          | 屋内運動場       | 2  |     | H22.2  | R  | 2  | 1,194     | 新基準 | —     | —    | —     | —                 | —        | —    | —    |    |
| 因北中学校    | 普通・特別・管理教室棟 | 10 |     | S53.9  | R  | 3  | 3,176     | 旧基準 |       |      | H15   | 0.26              | H18      | 0.75 | —    |    |
|          | 屋内運動場       | 11 |     | S55.2  | R  | 2  | 1,291     | 旧基準 |       |      | H21   | 0.19              | H22      | 0.85 | 2.62 |    |







