

# 令和5年度 尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和6年3月31日現在

年度	番号	通学路	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R05の対策状況	関係機関	実施時期	
R03	1	264	久保小学校	市道新地防地線	防地口交差点から村上商店前	歩車の分離が完全ではなく、児童・生徒の登下校時に、自転車、自動車の通行量が多く危険。	◇スクールゾーンの設定 ◇カラー舗装	【尾道市(土木課)】 ◇道路改良事業推進中(R05一部実施) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課) 尾道市(まちづくり推進課)	事業推進中	
R03	2	327	3	長江小学校	県道栗原長江線	長江三丁目13-5地先(長江中学校グラウンド)交差点	児童が横断する際、左折や右折してくる車が多く、危険。	◇信号機の設置 ◇交差点内標示等の更新	【尾道警察署】 ◇信号機の設置は困難 ◇横断歩道の引き直し等必要な措置は実施している 【東部建設事務所三原支所】 ◇交差点内の路面着色の実施 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	R05年度実施済
R03	3	324	89	土堂小学校	国道2号	祇園橋東詰交差点からJB本四高速尾道ビルまで	交通量が多いが、歩道も狭く(無い箇所もあり)危険。	◇歩車の分離	【東部建設事務所三原支所】 ◇歩車分離(グリーンベルト)の施工 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R05年度実施済
R03	5	55	26	日比崎小学校	市道日比崎門田線	瀬見町1-3地先(日小橋西詰)付近	通学路である栗原川沿い道路に、転落防止用の柵などが無い部分がある。児童や高齢者が落ちる可能性がある。	◇転落防止柵の設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇転落防止柵の設置 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R05年度実施済
R03	6	289		高須小学校	市道高須58号線	高須町3560-2付近	隣地の雑草が伸びているため、高低差(約1m)が気付きにくく、転落し怪我をするという事例が毎年起きており危険。	◇ガードパイプの設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇転落防止柵の設置提案(H30) 【小学校】 ◇転落防止柵の設置の是非回答保留中 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	高須小回答待ち
R03	8	276		浦崎小学校	県道草深古市松永線	浦崎町1748付近(元吉岡ストア付近)	道路幅が狭く、退避スペースを兼ねた駐車場が歩道と重複しており危険。	◇ガードレールの設置 または歩道部分のカラー標示	【東部建設事務所三原支所】 ◇河川への張り出し歩道の設置 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R05年度実施済
R03	9	126	100	向東小学校	市道矢立古江浜線	向東町8925-3地先付近(向東農協(西)交差点付近)	幅員が狭く停車すると歩行者のスペースが狭く危険。	◇路肩(路側帯)の設置・拡幅	【尾道市(維持修繕課)】 ◇歩道幅を広げるための外側線の引き直し(R02実施済) ◇安全確保のための歩道部分の明確化の検討 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	協議・検討中
R03	10	325	92	御調西小学校	国道486号	御調町大田81地先から御調町丸河南125-3地先までの御調西小学校エリア	交通量が多いが、片側しか歩道がなく危険。	◇両側に歩道の設置 ⇒ 車道拡幅	【東部建設事務所三原支所】 ◇注意喚起標識の設置(R05実施済) ◇両側の歩道の設置(R05以降実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
R03	11	151	93	高見小学校	県道立花池田線	東西橋交差点から洋ランセンター入口までの高見小エリア	交通量が多いが、歩道もなく危険。	◇道路整備による安全確保	【東部建設事務所三原支所】 ◇注意喚起標識の設置(R05実施済) ◇両側の歩道の設置(R05以降実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
R03	13	163	94	向島中央小学校	県道立花池田線	東西橋交差点から洋ランセンター入口までの向島中央小エリア	交通量が多いが、歩道もなく危険。	◇道路整備による安全確保	【東部建設事務所三原支所】 ◇注意喚起標識の設置(R05実施済) ◇両側の歩道の設置(R05以降実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
R03	15	198	84	因北小学校	市道獅子池・油屋新開線	因島中庄町3306-1地先から4604-3地先(中庄警察官駐在所から因島北認定こども園)	道路沿いの水路に防護柵がなく危険。	◇転落防止柵の設置 ◇注意喚起標示	【尾道市(因島総合支所市民生活課)】 ◇転落防護柵の設置 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(因島総合支所市民生活課)	R05年度実施済
R03	17	203		重井小学校	県道西浦三庄田熊線	因島重井町2833付近	歩道が狭いため危険。	◇歩道の拡幅	【東部建設事務所三原支所】 ◇路面への注意喚起標示「児童注意」の施工 ◇外側線の塗り直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R05年度実施済
R03	19	333		三成小学校	市道三成白江線	美ノ郷町三成1101-1付近(三成小学校下交差点付近)	横断歩道の溜まり部分の水路に蓋がないため危険。	◇蓋掛け	【尾道市(維持修繕課)】 ◇溜まり部分への蓋掛け、又は転落防止柵の設置検討 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	協議・検討中
R03	20	346	2	久保小学校	市道防地浄土寺山線	久保町1698-1地先(お好み焼きバル)交差点	西方向から速いスピードで車がすれ違う交差点であるが、信号機がないため、横断時に危険。	◇信号機の設置	【尾道警察署】 ◇県公安委員会へ上申(設置の可否待ち)(R05年度の設置は見送り) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	未定
R03	21	347	4	長江小学校	県道栗原長江線	長江三丁目13-6地先から長江一丁目15-13地先までの間	車道・歩道の幅が狭く、車の往来も多いため、危険。また、一方通行を守らない車もあり、危険。	◇取り締まり ◇グリーンベルトの施工	【尾道警察署】 ◇取り締まりの強化 【東部建設事務所三原支所】 ◇グリーンベルトの両側への施工(R05一部実施) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	事業推進中
R03	22	350	50	栗原北小学校	市道美ノ郷1号線	栗原町11700-91地先(白東電工社員寮駐車場西側)	歩車分離されておらず、交通量も多いので危険。	◇グリーンベルトの施工	【尾道市(土木課)】 ◇グリーンベルトの施工(R05一部実施) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	事業推進中
R03	23	355	55	御調中央小学校	市道市中央線	御調町神38-7地先	歩車分離されておらず、国道との合流点であり、通過車両も多く危険。	◇歩道の延伸(国道交差点)	【尾道市(土木課)】 ◇歩道設置の検討 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	協議・検討中

# 令和5年度 尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和6年3月31日現在

年度	番号	通学路	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R05の対策状況	関係機関	実施時期	
R03	28	373	高須小学校	市道高須58号線	高須町3565付近	昨年度も1度枝を除去してもらったが、また通学路上の木に2m程度の枝が引っかかっており、落下する可能性があり危険である。	◇樹木の伐採	【尾道市(維持修繕課)】 ◇枝の伐採 ⇒ 地上のため、市での対応不可 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底	
R03	29	378	41	百島小学校	市道福田泊線	百島町1081地先(いきいきサロンの百島)から泊	大雨の後よく崖崩れる。	◇注意喚起標示	【尾道市(土木課)】 ◇注意喚起標示の設置 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R05年度実施済
R03	34	397	69	三幸小学校	市道津部田1号線	向島町13266-12地先から13244-1地先(向島西郵便局付近)	道が狭く、水路があつて危ない。	◇転落防止柵の設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇路面への注意喚起標示「通学路」の施工 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R05年度実施済
R03	37	408	80	因北小学校	県道中庄重井線	因島中庄町3690-1地先(ローソン因島中庄店)東側	(通学路は上側)歩道はあるが、ガードレールは設置されておらず、速度を落とさず事故も複数起こっている。交通減速を促す標示はあるが、効果は十分ではない。	◇注意喚起標示	【東部建設事務所三原支所】 ◇ガードパイプの設置 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R05年度実施済
R03	38	411	87	重井小学校	市道山田・鬼岩線	因島重井町2284-3地先から2234-3地先(ローソン因島重井店からみつば付近)	歩道が片側にしかなく、しかも長い距離にわたり横断歩道がない。児童が歩道を歩いた場合には、車道を渡って帰宅するようになり、危険な状態である。	◇横断歩道の設置	【尾道市(因島総合支所施設管理課)】 ◇外側線の引き直し(R04以降順次実施) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(因島総合支所施設管理課)	事業推進中
R03	39	412	91	御調中央小学校	国道486号	御調町大田81地先から御調町丸河南125-3地先までの御調中央小学校エリア	交通量が多いが、片側にしか歩道がなく危険。	◇両側に歩道の設置 ⇒ 車道拡幅	【東部建設事務所三原支所】 ◇注意喚起標示の設置(R05実施済) ◇両側の歩道の設置(R05以降実施予定) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
R03	40	413	95	因北小学校	国道317号	因島中庄町4669-12地先から4566地先(ジュンテンドー中庄店から排水機場)	交通量が多く、歩道路面が波打っており危険。	◇歩道のフラット化	【東部建設事務所三原支所】 ◇歩道のフラット化(R05一部実施) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
R03	41	414	96	重井小学校	県道西浦三庄田熊線	因島重井町2646-1地先から2595-2地先(重井郵便局から東西橋)	歩道がなく、交通量も多く危険。	◇歩道の 신설	【東部建設事務所三原支所】 ◇道路整備計画への記載検討中(R08年度以降) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	未定
R03	42	415	97	山波小学校	市道山波20号線	山波町1596-13地先付近	道幅が狭く、また多方面から車が進入し、ドライバーへ通学路の周知ができていないためスピードを出して危険。	◇注意喚起標示	【尾道市(維持修繕課)】 ◇注意喚起標示「通学路」の設置検討 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	協議・検討中
R03	43	417	99	栗原北小学校	市道栗原264号線	栗原町11750-4地先から美ノ郷町三成2928地先(栗原北小学校正門周辺)	歩道がなく、交通量も多く危険。	◇カラー舗装	【尾道市(土木課)】 ◇グリーンベルトの施工(R05年度一部実施) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	事業推進中
R03	44	418	101	因北小学校	市道油屋新聞・入川線	因島中庄町3322付近(因北小学校北側)	時間帯交通規制されているが、交通量も多く危険。	◇道路施設の修繕	【尾道市(因島総合支所施設管理課)】 ◇登校時間は時間帯交通規制を行っており、道路施設は現状のままとし、経過観察とする 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(因島総合支所施設管理課)	交通安全指導の徹底
R04	2	421		美木原小学校	美木原広域農道	原田町龍山田 摩訶衍寺入口バス停付近(尾道市原田町龍山田3374-2地先)	バス停までの道路にガードレールが所々なく、下の畑まで高低差がある。車もスピードを出しやすい直線道路である。凍結時は人が転倒したこともあり、ガードレールがないと転落の危険性がある。	◇注意喚起標示(看板の設置) ◇ガードレールまたはガードパイプの設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇ガードレールの設置検討 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	協議・検討中
R04	7	426		西藤小学校	市道枝馬場向線	西藤町740付近から西藤町771付近まで	歩道の幅員が狭い上に、朝の登校時に車の交通量が多い。また、登校する児童も70人多いため、車と接触しやすくなり危険である。	◇水路への蓋掛け	【維持修繕課】 ◇水路への蓋掛け検討 【水路】 ◇グリーンベルトの施工は幅員狭小のため困難 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課) 尾道市(土木課)	協議・検討中
R04	13	432		因北小学校	県道中庄重井線	片刈池前交差点(因島中庄町4608-1付近)	車の通りが多いため、横断歩道が消えている部分、薄くなっている部分がある。この交差点は、大通りに信号はあるが、交通量が多く、スピードを出す車も多い。信号がなく、横断歩道のみ場所もあり、非常に危険である。車のマナーをよくするとともに、横断歩道・停止線、それを促す標示等が必要である。	◇横断歩道、停止線の塗り直し ◇注意喚起標示(「通学路」「減速」等の標示)	【尾道警察署】 ◇横断歩道・停止線の塗り直し(R04実施済) 【東部建設事務所三原支所】 ◇注意喚起標示の施工(2箇所)(R05実施済) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	R05年度実施済
R04	14	433		因北小学校	市道沖田・入川線	路線バス「大川橋」バス停付近(尾道市因島中庄町3182-2付近)	車の通りが多いため、横断歩道が消えている部分がある。西浦方面に帰る児童が多く、学年が重なるなど多くの人数がバス停で待つことになる。車、バス、トラック等も通ると危険である。児童が待つ場所に色を塗ったり、柵をかりたりして児童の安全を確保したい。	◇横断歩道、停止線の塗り直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道の集約(2箇所⇒1箇所) 【因島総合支所市民生活課】 ◇歩行者の待機場所の確保のための外側線の引き直し 【小学校】 ◇横断歩道の集約に係る地元協議 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(因島総合支所市民生活課)	事業推進中
R04	15	434		因北小学校	市道沖田・入川線	路線バス「因北小学校入口」バス停付近(尾道市因島中庄町39付近)	車の通りが多いため、横断歩道が消えている部分がある。西浦方面に帰る児童が多く、学年が重なるなど多くの人数がバス停で待つことになる。車、バス、トラック等も通ると危険である。児童が待つ場所に色を塗ったり、柵をかりたりして児童の安全を確保したい。	◇横断歩道、停止線の塗り直し ◇注意喚起標示(「通学路」「減速」等の標示)	【尾道警察署】 ◇横断歩道の更新(道路台帳の修正後) 【因島総合支所市民生活課・施設管理課】 ◇道路区域の確認 ◇道路台帳の修正 ◇横断歩道移設時に外側線の施工 【小学校】 ◇横断歩道の移設に係る地元協議 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(因島総合支所市民生活課) 尾道市(因島総合支所施設管理課)	協議・検討中

# 令和5年度 尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和6年3月31日現在

年度	番号	通し番号	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R05の対策状況	関係機関	実施時期
R04	17	435	日比崎小学校	市道三軒家福地浜線	尾道市日比崎町2-2付近	中央分離の白線が消えており、また横断歩道ありの路面標示も消えかかっており危険である。	◇横断歩道、外側線の塗り直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道及びダイヤマークの塗り直し(R05実施済) 【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の塗り直し(R04実施済) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R05年度実施済
R04	20	438	因北小学校	市道油屋新開・三反町線	尾道市因島中庄町4135-1から4135-7の間	新開地区は多くの児童が在籍しており、本路線を歩いて登校している。本路線は、県道中庄井線とつながっており、通勤時にスピードを出して走行する車が多数見られる。信号、横断歩道、中央線、歩道がない路線なので、児童が歩いている近くを車が通ることもあるため、スピードが出やすく危険である。	◇路面への注意喚起標示(「通学路」等) ◇速度制限の標識設置	【尾道警察署】 ◇幅員等の道路構造から速度規制は困難 【尾道市(因島総合支所市民生活課)】 ◇注意喚起標示の施工 ◇交差点マークの施工 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(因島総合支所市民生活課)	R05年度実施済
R04	21	439	久保小学校	市道新地防地線	尾道市西久保町15-31付近から防地町14-59付近	歩道が無く、また狭隘な道路でもあり、通過車両のすぐそばを通学しているため危険である。	◇道路改良(整備)による安全確保	【尾道市(土木課・まちづくり推進課)】 ◇道路改良事業推進中 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課) 尾道市(まちづくり推進課)	事業推進中

# 令和5年度 尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和6年3月31日現在

年度	番号	通学路	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R05の対策状況	関係機関	実施時期
R05	1	440	久保小学校	市道観音寺向峠線	尾道市防地町22-40(久保中学校正門前)	正門付近の横断歩道が消えかけており、運転者が気付かない可能性があり危険である。	◇横断歩道、停止線の塗り直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道、停止線の塗り直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	R05年度実施済
R05	2	327	長江小学校	県道栗原長江線	長江三丁目13-5地先(長江中学校グラウンド)交差点	児童が横断する際、左折してくる車、右折してくる車が多く、危険である。	◇路面への注意喚起標示(横断歩道前後に着色等)	【東部建設事務所三原支所】 ◇交差点内の路面着色の実施 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R05年度実施済
R05	3	347	長江小学校	県道栗原長江線	長江一丁目から長江三丁目まで(慈観寺北から千光寺方面との交差点まで)	車道・歩道の幅が狭く、車の往来も多いため、登下校時に危険である。	◇グリーンベルトの施工	【東部建設事務所三原支所】 ◇グリーンベルトの両側への施工(R03以降北側から順次) ◇路面への注意喚起標示(R05実施済) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	事業推進中
R05	4	441	土堂小学校	市道土堂66号線(光明寺道)	尾道市東土堂町4付近	道が細いうえ、道と崖下とは高低差があり、ガードパイプがない状況である。ポールを立てていただいたが、児童が転落する危険がある。	◇ガードパイプの設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇幅員が狭く、二輪車の通行に支障が出るため、ガードパイプの設置は困難 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R05	5	442	土堂小学校	市道千光寺登山線	尾道市栗原東一丁目3付近	車通りが多く、横断歩道や停止線などが消えている箇所があり、児童が通学するには危険である。	◇横断歩道、停止線の塗り直し ◇外側線の塗り直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道、停止線の塗り直し 【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の塗り直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R06年度完了予定
R05	6	358	土堂小学校	市道土堂53号線(ブール道) 市道土堂66号線(光明寺道)	土堂小から旧土堂小を結ぶ道 土堂小から光明寺に続く道	夏場に木が生い茂る状況にあり、通学の妨げになる。	◇草刈り、木の剪定	【尾道市(維持修繕課)】 ◇草刈り、木の剪定	尾道市(維持修繕課)	R05年度実施済
R05	7	443	土堂小学校	市道尾道駅前福地線・西御所線・西御所2号線・西御所3号線・西御所5号線・西御所6号線・西御所7号線	西御所町	道路幅は広いが、歩車道の分離がなく、抜け道として交通量が多いため、登下校時に車両と接触する危険がある。	◇グリーンベルトの施工	【尾道市(土木課)】 ◇グリーンベルトの施工 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R06年度以降順次実施
R05	8	444	栗原小学校	市道沖田線・美栗線	栗原町10020付近	横断歩道やダイヤマークが消えかけており、横断時に危険である。また、車がスピードを上げて走行しているため、通学時に危険である。	◇横断歩道・ダイヤマークの塗り直し ◇グリーンベルトの施工 ◇注意喚起標示の設置	【尾道警察署】 ◇横断歩道・ダイヤマークの塗り直し 【尾道市(土木課)】 ◇歩道が整備されており、グリーンベルトの施工は困難 【尾道市(維持修繕課)】 ◇路面への注意喚起標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(土木課) 尾道市(維持修繕課)	R06年度完了予定
R05	9	364	栗原小学校	市道栗原西御所線	栗原町8507-2付近	歩道の幅員が狭い上に、交通量が多いため、通学時に危険である。	◇外側線の塗り直し ◇歩道の確保	【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の塗り直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R06年度完了予定
R05	10	363	栗原小学校	市道栗原久山田線	栗原町5391-1付近	横断歩道及び停止線が消えかけており、横断時に危険である。また、歩車分離がされておらず、外側線が消えている箇所があり、通学時に危険である。	◇横断歩道・停止線の塗り直し ◇外側線の塗り直し ◇グリーンベルトの施工	【尾道警察署】 ◇横断歩道が交差点内にあり、横断歩道、停止線の塗り直しは困難(横断歩道の撤去) 【尾道市(土木課)】 ◇グリーンベルトの施工については、横断指導線の設置による効果を検証後に検討 【尾道市(維持修繕課)】 ◇横断指導線の設置の検討 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(土木課) 尾道市(維持修繕課)	協議・検討中
R05	11	364	栗原小学校	市道栗原西御所線	栗原町8512-1から栗原町6148-6付近まで	青山建具北の横断歩道のダイヤマークが消えかけており、横断時に危険である。また、外側線が消えている箇所があり、通学時に危険である。	◇横断歩道のダイヤマークの塗り直し ◇注意喚起標示の設置 ◇外側線の塗り直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道のダイヤマークの塗り直し 【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の塗り直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R06年度完了予定
R05	12	445	栗原小学校	市道尾道バイパス側道11号線	東則末町6-29北側のガード	バイパスの側道を南北に結ぶトンネルの出入り口が見通しが悪くて、通行時に危険である。	◇トンネル内外へ注意喚起標示の設置 ◇トンネル出入り口に注意喚起標示の設置(停止線等)	【尾道市(維持修繕課)】 ◇トンネル内の路面に注意喚起標示 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R06年度完了予定
R05	13	446	栗原小学校	市道栗原西御所線	西則末町11-16(栗原小学校)うすい橋バス停前	狭い路側帯にバス停の椅子があり、通行時に車道へ出ないと通れないため危険である。また、横断歩道が消えかけており、横断時に危険である。	◇バス停待合の椅子の変更 ◇横断歩道の塗り直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道の塗り直し 【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の塗り直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R06年度完了予定
R05	14	331	栗原小学校	市道栗原西御所線	西則末町10-32地先 宮前橋	橋にはフェンス等がなく、誤って転落する危険がある。また、交通量が多いが、橋には歩道がなく通行時に危険である。	◇転落防止柵の設置 ◇歩道の整備 ◇橋梁の補修	【尾道市(維持修繕課)】 ◇石橋であり、転落防止柵の設置は困難 【尾道市(土木課)】 ◇橋梁の幅員を拡幅することが困難なため、歩道の整備は困難 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課) 尾道市(土木課)	交通安全指導の徹底
R05	15	364	栗原小学校	市道栗原西御所線	西則末町から栗原西二丁目辺りまで	交通量が非常に多い上に道幅も狭く、外側線が消えている箇所があり危険である。また、溝蓋がデコボコであり、歩行時に危険である。	◇外側線の塗り直し ◇グリーンベルトの施工 ◇注意喚起標示の設置 ◇側溝蓋の修繕	【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の塗り直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R06年度完了予定

# 令和5年度 尾道市通学路交通安全プログラム要安全対策箇所一覧表

※ 年は年度標記です

令和6年3月31日現在

年度	番号	通学路	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の申し出内容	学校からの対策メニュー案	R05の対策状況	関係機関	実施時期
R05	16	366	吉和小学校	市道三軒家福地浜線	東元町11-6号地先(茶室橋付近)	両端に垣根等があり視界が悪く、児童による左右の確認が難しい。また、乗用車が一旦停止も徐行もなく交差点を通過するので危険度が高い。	◇停止線の設置	【尾道警察署】 ◇学校正門前の横断歩道の移設 【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の塗り直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R06年度以降完了予定
R05	17	447	吉和小学校	市道西古浜林線	東元町26-2付近 西病院前横断歩道	変形交差点であり、横断歩道に児童が通っても進行してくる車両があり危険である。	◇横断歩道、停止線の塗り直し	【尾道警察署】 ◇横断歩道、停止線、ダイヤモンドの塗り直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	R06年度完了予定
R05	18	448	山波小学校	市道新高山5号線	新高山2丁目2631-9地先(新高山市営住宅前交差点)	交通量が多いが信号機がない交差点。朝の通勤ラッシュと登校時刻が重なる。児童が横断歩道を渡るうとしても、車が停車しないため危険である。	◇横断歩道、停止線の塗り直し ◇朝の登校時間帯の警察官の配置 ◇注意喚起標示の設置	【尾道警察署】 ◇横断歩道、停止線、ダイヤモンドの塗り直し ◇警察官の配置は困難 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	R05年度実施済
R05	19	449	美木原小学校	県道尾道三原線	美ノ郷町本郷232-15付近	歩道はあるが幅が狭い上に車道と歩道との縁石や通学路であることに注意を促す看板等がないため危険である。また、歩道側面と溝との高低差があり、児童が落下する危険がある。	◇横断歩道の設置(移設を含む)及び横断旗の設置 ◇縁石もしくはガードパイプの設置 ◇グリーンベルトの施工 ◇注意喚起標示の設置	【尾道警察署】 ◇地元協議により横断歩道の移設は困難 【東部建設事務所三原支所】 ◇転落防止柵の設置 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	R06年度以降施工予定
R05	20	73.4	美木原小学校	県道尾道三原線	美ノ郷町中野 大通寺前バス停前(尾道市美ノ郷町中野933地先)	横断歩道はあるが信号がなく、車の通行量も多くスピードを出す車が多い。また、横断歩道に車両が駐車できる広いスペースがあるので、そこに車両が停車していると見通しが非常に悪いため危険である。	◇横断歩道前後に停車できないようにポール設置 ◇注意喚起標示(児童が横断する旨がわかる標識等)	【東部建設事務所三原支所】 ◇横断歩道付近にラバーポールの設置(2箇所) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	広島県	R06年度完了予定
R05	21	450	美木原小学校	県道尾道三原線	美ノ郷町本郷604から美ノ郷町本郷232-15付近まで(美木原小学校からネイルサロンテイルラン付近まで)	県道沿いはスピードを出している車が多く、登下校時は非常に危険である。校舎の西門前の横断歩道は、スピードを出して停車しない車もあり、横断が難しいため危険である。	◇横断歩道の設置 ◇ミラーの設置 ◇注意喚起標示の設置(標識等)	【尾道警察署】 ◇近くに別の横断歩道があり、横断歩道の設置は困難 【東部建設事務所三原支所】 ◇正門前付近に横断防止柵の設置 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 広島県	R06年度以降施工予定
R05	22	451	美木原小学校	市道美ノ郷87号線	美ノ郷町中野甲848付近	ガードレールが一部施工されていない箇所があり、登下校時に転落の危険性がある。	◇ガードレールの延長施工	【尾道市(維持修繕課)】 ◇ガードレールの延長施工 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	R06年度以降施工予定
R05	23	452	美木原小学校	市道美ノ郷103号線	美ノ郷町本郷844付近から美ノ郷町本郷968-1付近まで	高低差があるにもかかわらずガードレールが設置されていない箇所があり、登下校時に転落の危険性がある。また、側溝に蓋がない箇所があり、登下校時に溝に落ちる危険性がある。	◇ガードレールの施工 ◇溝蓋の設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇ガードレールの施工は、2m以上の高低差がある箇所であり、該当箇所がないため設置は困難 ◇溝蓋の設置は、側溝管理及び道路管理上困難 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R05	24	453	高須小学校	市道横浜線	高須町3694-12から高須町3654-4付近まで	登校時に抜け道として使われるため交通量が多く、児童が横断するのに横断歩道がなく危険である。また、道路が狭くなっている箇所があり、登下校時に危険である。	◇横断歩道の設置 ◇ガードパイプの設置 ◇グリーンベルトの施工	【尾道警察署】 ◇横断歩道の設置 【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の塗り直し 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署 尾道市(維持修繕課)	R06年度完了予定
R05	25	454	高須小学校	市道阿草追追線	高須町甲106-4付近(仁吉池周辺)	ガードレールが設置されていない箇所があり、登下校時に転落の危険性がある。また、カーブが続く見通しが悪く道幅も狭い箇所があるが、抜け道として使われており、交通量が多く危険である。	◇ガードレールの設置 ◇カーブミラーの設置 ◇道路拡幅事業の実施	【尾道市(維持修繕課)】 ◇外側線の塗り直し ◇フェンス等の設置 【尾道市(土木課)】 ◇道路拡幅は困難 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課) 尾道市(土木課)	R06年度完了予定
R05	26	455	高須小学校	市道西新涯16号線	高須町5685-12地先(黒崎水路入り口)	道幅が狭く、登校時に車がスピードを出して通行するため危険である。	◇注意喚起標示の設置(看板・路面標示等)	【尾道市(維持修繕課)】 ◇車両通行量は多くなく、設置効果が期待できないため、注意喚起標示の設置は困難 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底
R05	27	456	西藤小学校	市道西藤51号線	西藤町385-7地先	付近の宅地化が急速に進み、通勤通学時の交通量や児童数が増加しているが、児童が横断する道路に横断歩道がなく、登下校時に危険である。	◇横断歩道の設置	【尾道警察署】 ◇横断需要や通行する車の速度測定等の調査を行ったが、横断需要が少なく車の速度抑制効果が確認できないことから、横断歩道の設置は困難 【小学校】 ◇通学路変更の検討 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	交通安全指導の徹底
R05	28	457	御調中央小学校	市道市中央線・川原線・長敷1号線・長敷2号線・市中央団地線・学校前1号線・学校前2号線・照源寺線・花尻線	御調町市地内(御調中央小学校周辺)	通行車両が多いが、狭い道路で歩道がないため、通行時に車両と接触する危険性がある。また、横断歩道が設置されているが、見通しが悪いため危険である。更に水路開口部に転落防止柵が無いため通行時に危険である。	◇グリーンベルトの施工 ◇横断歩道部へカラー舗装の施工 ◇水路開口部への転落防止柵への転落防止対策	【尾道市(土木課)】 ◇グリーンベルトの施工 ◇横断歩道部へカラー舗装の施工 ◇水路開口部への転落防止対策(側溝への蓋掛け等) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(土木課)	R06年度完了予定
R05	29	458	向島中央小学校	市道池田亀森線	向島町382-4地先交差点	交差点はT字路だが、カーブになっており見通しが悪い。車が曲がる時に児童が巻き込まれる危険性がある。	◇グリーンベルトの施工	【尾道警察署】 ◇停止線の塗り直し(停止位置の変更) 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道警察署	R06年度完了予定
R05	30	459	向島中央小学校	市道池田亀森線	向島町758地先交差点	車の通行量が多く、交差点でスピードを落とさず走行する車があり、登下校時に危険である。	◇注意喚起標示の設置	【尾道市(維持修繕課)】 ◇ドット線や交差点マークの標示等必要な対策は実施済 【小学校】 ◇交通安全指導の徹底	尾道市(維持修繕課)	交通安全指導の徹底